

ЗАТВЕРДЖУЮ:
 Директор Новобиківського
 ЗЗСО ІІІ ступенів
 І.М.Вовк
 19 травня 2022 р.

Дефектний акт
 на пошкоджене та знищене майно Новобиківського ЗЗСО І-ІІІ ст.

Адреса приміщення: с. Новий Биків, вул. Шевченка, 1, Ніжинський район,
 Чернігівська область.

Комісія у складі:
 заступник директора по господарській частині Коморний М. М.;
 заступник директора з навчальної діяльності Самсон Н. Ю.;
 секретар Новобиківського ЗЗСО Горошок Т. І.;
 депутат Новобасанської сільської ради Тертії В. І.

зробили висновок на підставі огляду приміщення та території
 Новобиківського навчального закладу про обсяг знищеного, викраденого та
 пошкодженого майна.

Обсяг знищеного майна

№ з/п	Найменування майна	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	Комплекти одномісних учнівських меблів		21	1-4 класи
2.	Учительські столи		10	
3.	Офісні шафи		8	
4.	Офісні шафи секретаря (під ключ),		2	
5.	Жалюзі	2.14-1.86	58	
6.	Люстри		5	
7.	Леди-світильники		6	Клас+ коридор
8.	Офісні стільці		8	
9.	Вікна	2.14-1.86	122	Повністю або склопакети
10.	Вікна	13м-1.9	14	Спортзал
11.	Вікна	1.2-1.9	4	Спортзал

12.	Сейф		1	
13.	Бойлер		1	
14.	Граблі-віяла, мітли		5+5	
15.	Парти		15	
16.	Кухонний інвентар	(каструлі, нарізні дошки, ложки, ножі, чайники)		
17.	Магнітні дошки		13	Класні
18.	Комп'ютерний клас	Системні блоки+ монітори+мишки	16	
19.	Шкільні підручники	1-11 класи	Приблизно 1200	Точної кількості наразі вказати не можемо

Обсяг пошкодженого майна

№ з/п	Найменування майна	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	Двері кабінетні		40	
2.	Двері вхідні		5	
3.	Стільці учнівські		32	
4.	Учительські столи		6	
5.	Офісні шафи		5	
6.	Люстри		8	
7.	Офісні стільці		5	

Обсяг викраденого майна

№ з/п	Найменування майна	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1.	Вакуумний насос		1	
2.	Генератор		1	
3.	Цифровий фотоапарат		1	
4.	Однофазний лічильник	NIK-210-02	1	
5.	Музичний центр		1	
6.	БФП Canon E-414		1	
7.	БФП Canon 2411		1	
8.	Колонка акустична S15		1	

44.	Холодильник	(мед. кабінет)	1	
45.	Бойлер «Мідеа»	Їдальня	1	
46.	Бойлер «Атлантик»		1	
47.	Сушка для рук «Trento»		4	
48.	Сушка для рук «Hotec»		1	

Також знищено приміщення шкільної котельні на 80%, пошкоджено: стіни приміщення школи (наявні наскрізні отвори в зовнішніх та внутрішніх стінах будівлі),

відмостку навколо школи (місцями);

водостоки на даху;


бетонний паркан біля школи;

шкільну огорожу навколо території закладу;

тротуарну плитку на подвір'ї .


Крім того, значних руйнувань завдано системі опалення, частково пошкоджено підвальні приміщення.

Склав заступник директора
по господарській частині:



Коморний М. М.

Члени комісії:



Самсон Н. Ю.

Горошок Т. І.

Тертій В. І.